

附件2

2022年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位
专家检查发现问题汇总表

序号	企业名称	统一社会信用代码	发现问题	备注
1	郑州图优医用空间设计研究院有限公司	91410100MA44B13Y83	未附企业资质证书，未附企业社保，彭润凉职称证存疑，罗来华职称证存疑	勘察设计资质
2	河南贝铭设计装饰工程有限公司	91410105742530537D	该公司人员未备案通过	勘察设计资质
3	郑州墨缘照明工程有限公司	91410105760200582U	人员不符合标准要求，身份证和个人证书未备案	勘察设计资质
4	河南鼎甲装饰工程有限公司	91410100561023261W	勘察专业未提供人员情况	勘察设计资质
5	大河精工工程股份有限公司	91410105553160389U	未附资质证书	勘察设计资质
6	河南拙人堂装饰设计工程有限公司	91410100MA3XETLB1G	王鹏毕业证存疑，王秀丽职称证存疑，未附资质证书	勘察设计资质
7	华埔建筑装饰工程有限公司	91410100584373379H	人员未通过备案	勘察设计资质
8	河南国基建设集团有限公司	91410000170050705A	市政及建筑专业人员均不符合资质标准； 市政：结构注册少4，建筑注册少1，动力少3，机械少1，通信少2，站场少2，道路少6，线路少3，桥梁少6，园林少1，环保少3，概预算少2； 建筑：结构注册少2，建筑注册少3，结构少1，给排水少2、各少1	勘察设计资质
9	河南华电金图电力设计有限公司	91410100MA3XDF2230	技术骨干除郝申军以外均未备案通过	勘察设计资质
10	河南省中原环境保护服务有限公司	91410105773685101T	技术骨干人员均未备案通过，刘中平年龄超过60岁，无资质证书、营业执照副本复印件	勘察设计资质
11	郑州腾飞建设工程集团有限公司	91411000174274853M	建筑工程：一级建筑师、一级结构工程师均少一人，卢俊强、郭政、张丽慧、谷永增、姚俊德、张飞虎、张婷婷、范艳丽，人防工程：卿笃超、陈俊力、李晓凯、史华涛、吴培正、吴延苗、李建民、韩光辉、王国政、崔晓颖，河道整治：李杰峰、郑东辉、范艳丽、杨永生，灌溉排涝：贺红云、刘强、张志辉、刘汉强、景新芳、陈甲学、边艳艳、张志辉，水土保持：黄景明、路程、王超、于红亮、张亚丹、朱素莹，农历综合开发：蔡建波、胡康乐、李法芬、李连博、宋旭东，风景园林：曾光、陈静、方秋珍、梅冬阳、于海浩，注册人员：于红亮、郑东辉、夏丽果、黄宇，均未备案通过，李培杰、宋相花、陈恒职称证为助理工程师，不符合技术骨干要求	勘察设计资质

附件2

2022年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查抽查资质单位 专家检查发现问题汇总表

序号	企业名称	统一社会信用代码	发现问题	备注
12	郑州腾达建筑装饰工程有限公司	91410100664669727F	乔莉、刘学瑞、古领先、常保安未备案	勘察设计资质
13	中开智慧艺型建筑有限公司	914101085542411560	申峰未备案	勘察设计资质
14	河南东方建设集团发展有限公司	91410000169991137L	缺少一级注册建筑师1人、1级注册结构师1人、建筑专业技术人员1人、给排水专业技术人员1人、暖通空调专业技术人员1人、电气专业技术人员2人	勘察设计资质
15	正宇恒新集团有限公司	91410100MA44WYAD55	所有人员均未备案	勘察设计资质