

## 附件 2

## 郑州市超限高层建筑工程和隔震减震工程抗震设防监督检查 抽查项目发现问题汇总表

序号	项目名称	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位	检测单位	审查机构	违反一般条文 (P)	违反强条 (Q)	违反法律法规 (F)	安全隐患 (A)	其他	违反条文数	建议处理意见及依据	备注
1	郑州华强电子高端服务业基地（郑州华强**广场）项目2#楼	郑州华强广场置业有限公司	河南省建筑设计研究院有限公司	广东省建筑设计研究院	中建八局第二建设有限公司	河南创达建设工程管理有限公司	河南省基本建设科学实验研究院有限公司	河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司					<b>结构设计：</b> 1、未按超限审查意见进行抗震设计，超限高层建筑工程抗震设防专项审查报告第2、4、6条专家委员会确认意见未见省级建设行政主管部门印章。 <b>施工：</b> 1、桩基础工程未提供专业分包合同。2、未提供核心区混凝土施工方案。	3	<b>建议处理意见：</b> 责令及时整改。 <b>依据：</b> 1.《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第111号）；2.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；3.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第3.1.5条。	高新区

序号	项目名称	建设单位	勘察单位	设计单位	施工单位	监理单位	检测单位	审查机构	违反一般条文(P)	违反强条(Q)	违反法律法规(F)	安全隐患(A)	其他	违反条文数	建议处理意见及依据	备注
2	郑州市民活动中心**标段	郑州城建集团投资有限公司	郑州中和岩土工程有限公司	哈尔滨工业大学建筑设计研究院	上海宝治集团有限公司(A区、二标) 河南五建建设集团有限公司(B区、一标)	河南建达工程咨询有限公司(A区、二标) 郑州中兴工程监理有限公司(B区、一标)	河南省基本建设科学实验研究院	郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心					<p><b>施工：</b>1、建设单位未及时调整根据住建部（建质〔2014〕25号）文要求，组织有关专家对施工单位编制的减隔震装置及其构造措施专项施工方案进行论证。2、监理规划实施细则无针对减隔震装置及其构造措施内容。3、橡胶支座的型式检验报告晚于进场报验、出厂检验，不符合逻辑。4、A区的连廊隔震支座型式检验报告在产品生产日期后。</p>	4	<p><b>建议处理意见：</b>责令及时整改。</p> <p><b>依据：</b>1.《住房城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见（暂行）》（建质〔2014〕25号）</p>	大项目办
合计	违反条文数								0	0	0	0	7	7		